




# ГРУППА КОМПАНИЙ «САЗИ»

Основана в 1994 году

---











## ЭСКИЗ ШВА ПО ГОСТ 30740

---




## ШОВ С НАШИМ ГЕРМЕТИКОМ



---








## СХЕМА И ОБЩИЙ ВИД УСТАНОВКИ:



1. Климатическая камера; 2. Неподвижная балочка образца для испытаний;  
3. Подвижная балочка образца для испытаний; 4. Ходовой винт; 5. Каретка.

# ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА



Точка А – момент фиксации состояния образцов.

## **ОБРАЗЕЦ С БПМ**

Нижняя точка первого цикла




## ОБРАЗЕЦ С ТИОКОЛОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ


---

Сплошность шва  
не изменилась

*Нижняя точка температуры 15-го цикла*



$$T^{\circ C} f(\tau)$$



**+12 °C**

---

*Начало  
отслоения*

---




0 °C


---

Полное  
отслоение образца

---




**-50 °C**



**+25 °C**

---









---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

---